

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE

1130, rue Pender Ouest, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4



AVIS À L'INDUSTRIE

Date : le 20 juillet 2016 **Numéro de l'avis :** 08/2016
Objet : Approbation du transfert de pilotes par Mercury Transport Inc.
Secteur : Baie English et Burrard Inlet

Détails :

Le Comité de la sécurité des bateaux-pilotes et des transports a autorisé Mercury Transport à exécuter des transferts de pilotes sur des navires statiques dans la Baie English et Burrard Inlet. Toutefois, il n'a pas approuvé les transferts sur des navires en mouvement, c.-à-d. le remplacement de pilotes.

Si des agents souhaitent faire appel à Mercury Transport, ils doivent en aviser le bureau de répartition de l'Administration de pilotage du Pacifique (APP) lorsqu'ils demandent un pilote. Le recours aux services de Mercury Transport doit être énoncé clairement. Sauf indication contraire, le bureau de répartition de l'APP et la BC Coast Pilots feront appel par défaut à Tymac Launch.

Emplacement de Mercury Transport Inc. :
65, rue Rogers
Vancouver (Colombie-Britannique) V6A 3N2
Téléphone : 604-834-1663 (service de répartition 24 heures)
Bureau : 604-921-7451 poste 2

Pour toute demande ou préoccupation, ou si vous souhaitez organiser une rencontre pour discuter davantage de ces questions, n'hésitez pas à communiquer avec Paulo Ekkebus par courriel, à mo-om@ppa-app.gc.ca, ou par téléphone, au 604-666-6771.

Paulo Ekkebus
Directeur adjoint, Opérations maritimes